



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № Т4/302-14-656

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Сосновская средняя
образовательная школа № 2»
Законному представителю

Директору

МБОУ «Сосновская СОШ № 2»

Платициной Людмилы Валерьевной

С “ 25 ” ноября 20 14 по адресу/ 393840, Тамбовская обл, Сосновский р-он, р.п. Со-
по “ 28 ” ноября 20 14 адресам: сновка, ул. Котовского, д.12
(место проведения проверки)

Мухортов Александр Николаевич - государственный инспектор отдела общепромышлен-
ного надзора по Тамбовской области.

393840, Тамбовская обл, Сосновский р-он, р.п. Сосновка, ул. Котовского, д.12
в присутствии директора МБОУ «Сосновская СОШ № 2» Платицина Людмила Валерьевна
действующего на основании Приказа
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных
МБОУ «Сосновская СОШ № 2»

при эксплуатации опасных производственных объектов:

- Сеть газопотребления МБОУ «Сосновская СОШ № 2» А14-02112 0001 III класса опасно-
сти.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не проведена аттестация спе-	ч. 1 ст. 9 Федерального закона от	26.12.2014

	<p>циалистов по правилам промышленной безопасности ОПО (директор и инженер по техники безопасности)</p>	<p>21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.26 «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-20-2007), утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, зарег. В Минюсте РФ 22.03.2007 г. рег.№ 9133.</p>	
2.	<p>Не представлен договор с аварийно-спасательным формированием в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»</p>	<p>ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 5.1. «Общих правил промышленной безопасности для организации, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А (ПБ 03-517-02).</p>	26.12.2014
3.	<p>Не представлены планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных не согласованы с аварийно-спасательным формированием</p>	<p>ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пп. 3, 4, 9 «Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утв. постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 730, п. 5.1. «Общих правил промышленной безопасности для организации, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002 № 61-А (ПБ 03-517-02).</p>	26.12.2014
4.	<p>В ГРУ котельной МБОУ «Сосновской СОШ» № 2 согласно технологической схеме не пронумерована запорная арматура согласно схеме.</p>	<p>ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п.26 «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-20-2007), утв. При-</p>	26.12.2014

		казом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, зарег. В Минюсте РФ 22.03.2007 г. рег.№ 9133.	
5.	Не разработан в установленном порядке документ, регламентирующий порядок расследования причин инцидентов на ОПО.	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 32 «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 г. № 480, зарег. в Минюсте РФ 08.12.2011 г. рег.№ 22520.	26.12.2014

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен: директор МБОУ «Сосновская СОШ № 2» Платицина Людмила Валерьевна

(ФИО, подпись)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Подписи лиц, выдавших предписание:

Мухортов А.Н.

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

директор МБОУ «Сосновская СОШ № 2»

Платицина Л.В.

28.11.2014 г.

(должность, ФИО,

подпись, дата)